



## Schnittdarstellungen:

Manche Körperveränderungen müssen bei einer Werkzeichnung mit Hilfe einer zusätzlichen Schnittdarstellung bemaßt werden. Die "geschnittene Ebene" wird durch schraffierte Linien dargestellt.

## Vorgehensweise in Solid Edge (Film 9)

<DIN-Zeichnung> <Ansichtsassistent> <Volumenkörper auswählen> <sinnvolle Ansichtsebene auswählen> <Menü Home, Schnittverlauf> <Linie für den Schnitt ziehen> <Schnittverlauf schließen> <Menü Home, Schnitt> <Ansichtsebene anklicken> <Maus ziehen> <linke Maustaste klicken> <Bemaßung an der schraffierten Ebene vornehmen>