

## Aufgabenstellung:

- (1) Lege Dir einen Ordner in Deinem persönlichen Ordner an unter dem Dateinamen:  
Datum\_Nachname
- (2) Öffne das Programm Solid Edge!
- (3) Prüfe, ob Du Solid Edge „ausgewogen“ eingestellt hast!
- (4) **Öffne** über die Anwendungsschaltfläche / Öffnen / Laufwerk V ... CAD UE 1 ... die Datei  
**Schlitten.par**
- (5) **Speichere** Deine Datei Schlitten.par auf dem Laufwerk Z ... in Deinem persönlichen Ordner /  
im heutigen Unterordner Datum\_Nachname unter dem Dateinamen:  
**Schlitten\_Part\_Datum\_Nachname**
- (6) Schließe die Part-Ansicht (nicht das Programm Solid Edge!)
  
- (7) Öffne über die Anwendungsschaltfläche / Neu / ISO metrische **Zeichnung**
- (8) Öffne über die Bibliothek das Laufwerk Y die Datei Vorlage A4 quer.
- (9) Fülle das Schriftfeld aus, ohne Tippfehler!
- (10) Klicke im Menü Home auf den Befehl Ansichtsassistent.
- (11) Wähle vom Laufwerk Z ... persönlicher Ordner ... heutiger Ordner ... Deine Datei  
**Schlitten\_Part\_Datum\_Nachname**  
aus und klicke auf **Öffnen**
  
- (12) Klicke einmal in Dein Dokument und dann auf die rechte Maustaste.
- (13) **Speichere** Deine **Zeichnung** über die Anwendungsschaltfläche / Speichern unter / Laufwerk Z  
... persönlicher Ordner ... heutiger Ordner unter dem Dateinamen:  
**Schlitten\_Draft\_Datum\_Nachname**
  
- (14) **Speichere** anschließend Deine Zeichnung über die Anwendungsschaltfläche / Speichern unter  
Laufwerk Z ... persönlicher Ordner ... heutiger Ordner als .pdf-Datei unter dem Dateinamen:  
**Schlitten\_pdf\_Datum\_Nachname**